

局限空間災害不可忽視，多利用三腳架等安全防護利器

局限空間作業容易發生意外，行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所呼籲事業單位及勞工，應加強安全措施，避免工安意外再度發生。

所謂「局限空間」是指內部無法以充分、適當的自然通風，藉以維持內部清淨、可呼吸的空氣，並非供勞工在內部從事經常性作業，且勞工進出受限制之空間。

根據勞委會統計，發生災害的作業場所包括醬菜醃製工廠、進行清洗作業的槽體，施工或維修中的地下管道工程；災害原因多數是缺乏良好的通風換氣，且發生災害時未能及時加以救援，甚至救援人員也因缺乏對局限空間的了解而成爲受害者，都是造成遺憾的主要原因。

勞委會勞研所指出，在缺氧或有毒氣體的局限空間環境下，勞工很可能迅速失去知覺，並在短時間內對身體造成傷害，若未能及時救援，往往造成嚴重的傷亡。

由於這類災害屢見不鮮，勞工安全衛生研究所嚴正呼籲，勞工進出局限空間時，除了環境測定及通風換氣外，局限空間進出口應有安全所需的相關設備，如提供勞工上下的固定式或移動式的梯子，如有墜落之虞應有防墜設施，作業現場也應設置緊急救援器材，如呼吸防護具及救援用三腳架。